

DATA 23/01/23

ACQUA VASCA di
ACCUMULO

	mattina	pomeriggio
TEMPERATURA °C	10.5	
SALINITA' ‰	27.4	
PH	8.07	
Cl res. (ppm)	0.05	

mattina ore 8.40	SALA A: vasca n A	SALA A: v.pic.n 3	SALA B: v.pic.n 17	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	Conforme	Non conforme
TEMP. °C	10.5	10.5	10.5	13.0		Imp.ossigenatore	C	
Salinità ‰	27.6	27.6	27.6	30.6		Riscaldamento acqua	/	
Cl res. (ppm)	0.05	0.05	0.05			Imp. Refr. acqua	/	
Ossig.D mg/l	12.8	15.0	16.7	8.3		skimmer	C	
Ossig.D%sat	136	155	173	85		filtri	C	
pH	8.03	8.02	8.01	7.90		Imp.produzione biossido	C	
Ozono				433		Funz.lamp UV	C	

Pomeriggio ore	SALA A: vasca n	SALA A: v.pic.n	SALA B: v.pic.n	SALA C: Bins	SALA C: Bins 2 *	Check list Apparati tecnologici	Conforme	Non conforme
TEMP. °C						Imp.ossigenatore		
Salinità ‰						Riscaldamento acqua		
Cl res. (ppm)						Imp. Refr. acqua		
Ossig.D mg/l						skimmer		
Ossig.D%sat						filtri		
pH						Imp.produzione biossido		
Ozono						Funz.lamp UV		

Valori di riferimento	
temperatura	Compresa tra +4 e +25 °C
Salinità	Compresa tra 15 e 35 ‰ *L'impianto di mantenimento Bins 2 ha livelli di salinità >anche 38‰ in quanto utilizzato per specie di molluschi bivalvi che vivono ad elevate salinità.
pH	Compreso tra 7.0 e 8.5
O2 disciolto	≥ 80% della saturazione
Cl residuo	Compreso tra 0.05 e 0.2 ppm
ozono	Compreso tra 200 e 450 mV

Note: Bins 2 in manutenzione

Il tecnico

Margherita Marcella

Visto da RSA

[Signature]